

SITUAȚIE EXISTENTĂ

The architectural floor plan shows the existing building layout. The plan is divided into four horizontal sections (A, B, C, D) and four vertical sections (1, 2, 3, 4). The building has a central corridor and several rooms. The elevations are marked at various points: +14.06m, +10.80m, +8.10m, +5.40m, +2.70m, ±0.00m, -1.45m, and -2.50m. The plan is oriented with North at the top.

Section	Room/Feature	Elevation (m)
A	Top Right Corner	+14.06m
	Top Right Wall	+10.80m
	Top Right Wall	+8.10m
	Top Right Wall	+5.40m
	Top Right Wall	+2.70m
	Top Right Wall	±0.00m
B	Bottom Right Corner	-1.45m
	Bottom Left Corner	-2.50m

5678

SITUAȚIE PROPUȘĂ

Belustradă metalică de protecție

+14.06m

termoizolație etică cu polistiren expandat
îgnifugat de 10 cm grosime

+10.80m

+8.10m

+5.40m

+2.70m

Termoisolam cu polistiren
expandat îgnifugat 10 cm grosime
finisaj tencuială decorativă

±0.00m

termoizolație etică cu polistiren
extrudat îgnifugat de 10 cm grosime
pană la 30cm sub nivelul acului

-1.45m

-2.50m

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.: 25/2011	
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrările de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. A12, Aleea CALLATIS, nr.12	Faza: DALI
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU				
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data: 2011	Titlul planșei: FATADA LATERALA STANGA SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUȘA	Planșa nr. A 09
Desenat	teh. Ana DAVID				

5678A3