

**SITUAȚIE EXISTENTĂ**

Grid lines: 1, 2, 3, 4 (horizontal); A, B, C, D, E, F (vertical)

Elevation markers (m):

- +14.06m
- +10.80m
- +8.10m
- +5.40m
- +2.70m
- ±0.00m
- 1.45m
- 2.50m

[illegible]

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
<b>S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L</b> <b>J 40 / 2127 / 2010</b> <b>str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2</b>				<b>BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6</b>  <b>Proiect nr.: 25/2011</b>
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrurile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti <b>Bl. A12, Aleea CALLATIS, nr.12</b>
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza:  <b>DALI</b>
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data:	Titlul planșei: <b>FATADA LATERALA DREAPTA</b>
Desenat	teh. Ana DAVID		2011	Planșa nr.  <b>A 08</b>
				<b>SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA</b>