


**Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (PRIMARIA SECTOR 6)
SF+PT+CS+DE MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE, INTRE BLOCURI IN
ZONA STR. MEHADIA, BD. CONSTRUCTORILOR SI STR. CALEA CRANGASI
Contract nr: 52/30.05.2017**

SF+PT+CS+DE MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE, INTRE BLOCURI IN ZONA STR. MEHADIA, BD. CONSTRUCTORILOR SI STR. CALEA CRANGASI

**Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
(PRIMARIA SECTOR 6)**



Piese scrise

**CONTRACT NR.: 52/30.05.2017
STUDIU GEOTEHNIC**



**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Deschiși spre viitor

**PROIECTANT
S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.**

2017

Verifier de proiecte, atestat MLPTL
Florica Stroia
Aleea Resita "D", Bl. A4, Ap.4
Sector 4 – Bucuresti
CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 02043/ 12.02.1998

REFERAT

Privind verificarea la cerințele Af a studiului geotehnic aferent proiectului:
"MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE, INTRE BLOCURI IN ZONA STR.MEHADIA, BDUL. CONSTRUCTORILOR SI STR. CALEA CRANGASI, sector 6, Bucuresti"

1. Date de identificare:
 - Beneficiar: primaria sectorului 6, Bucuresti;
 - elaborator de specialitate: S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.
 - faza de proiectare: studiu;
 - localizare : sector 6, Bucuresti
 - data prezentării documentatiei pentru verificare: august 2017.

2. Caracteristicile principale :

Studiul geotehnic se refera la condițiile geologice, hidrogeologice și geotehnice din amplasament. Analiza documentației a avut drept scop verificarea incadrării geotehnice a terenului, a redarii complete a descrierii litologiei, a determinării caracteristicilor geotehnice și a propunerile privind soluțiile de fundare.

Studiul cuprinde:

Piese scrise, cu elemente geomorfologice, geologice, hidrogeologice și geotehnice generale și din amplasament;

Anexe : Plan de situație, Fise de foraj, Buletine de analiza laborator

3. Concluziile verificării:

Scopul studiului este de a reda condițiile geotehnice pentru amplasamentul respectiv.

Au fost realizate 3 sondaje geotehnic pentru determinarea terenului de fundare, de tipul forajelor manuale cu $\Phi 2-4"$, cu adâncimea maxima de 2,00m și 49 sondaje deschise cu adâncimea medie de 1,00m;

In urma investigatiilor efectuate s-a pus în evidență urmatoarea stratificatie: umplutura, pana la adâncimea maxima de forare. Alcatuirea sistemului rutier este descrisa din sondaje.


Apa subterana nu a fost interceptata .

Obiectul studiului a fost incadrat în categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Se fac recomandri generale și recomandări specifice amplasamentului,

Prezentul referat confirma faptul ca lucrarea corespunde standardelor și normativelor pentru domeniile Af.

Am primit ,
SC SEARCH CORPORATION SRL



Am predat,
Conf.dr.ing. Florica Stroia

STUDIU GEOTEHNIC

MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE, INTRE
BLOCURI IN ZONA
STR. MEHADIA, BD. CONSTRUCTORILOR SI STR. CALEA CRANGASI
Sector 6, Bucuresti

FOAIE DE SEMNĂTURI

Director executiv:

Ing. Daniel Mihailescu



Verificat:

Ing. Emilia Milutinovici



Întocmit:

Ing. Aurelian Ienciu



August 2017

Studiu Geotehnic

STUDIU GEOTEHNIC
MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARÀ DENUMIRE, INTRE
BLOCURI IN ZONA
STR. MEHADIA, BD. CONSTRUCTORILOR SI STR. CALEA CRANGASI
Sector 6, Bucuresti

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Capitolul I: Introducere
2. Capitolul II: Localizare
3. Capitolul III: Geologia și geomorfologia regiunii
4. Capitolul IV: Hidrogeologie
5. Capitolul V: Condiții climatologice
6. Capitolul VI: Condiții seismice
7. Capitolul VII: Încadrarea în zone de risc natural
8. Capitolul VIII: Descrierea obiectivului
9. Capitolul IX: Investigații geotehnice
10. Capitolul X: Categoria geotehnică
11. Capitolul XI: Concluzii
12. Capitolul XII: Recomandări

B. ANEXE

1. Plan de situație
2. Fise de foraj
3. Încercări de laborator

Studiu Geotehnic

STUDIU GEOTEHNIC

MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE, INTRE
BLOCURI IN ZONA
STR. MEHADIA, BD. CONSTRUCTORILOR SI STR. CALEA CRANGASI
Sector 6, Bucuresti

***Capitolul I: INTRODUCERE***

Scopul lucrării este prezentarea condițiilor condițiilor de fundare pentru modernizarea aleilor dintre blocuri, în zona str. Mehadia, b-dul Constructorilor și str. Calea Crangasi, din sector 6, Bucuresti.

Studiul geotehnic este întocmit în conformitate cu cerințele temei primite și respectând prevederile pentru studii geotehnice din NP 074-2007: "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții" și SR EN 1997-2/2008: Eurocod 7. Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului.

Studiul geotehnic are la bază cercetările efectuate pe teren, care au urmărit punerea în evidență a naturii terenului de fundare. Metodele de investigare pe teren au constat din observații de teren, trei foraje geotehnice manuale cu adâncimea maxima de 1,90 m și 49 sondaje deschise cu adâncimea medie de 1,0 m.

În urma acestor investigații s-au recoltat probele necesare determinării caracteristicilor fizico - mecanice ale terenului. Lucrările efectuate pe teren s-au făcut prin foraje geotehnice și puturi deschise, conform SR EN 22475-1/2007, STAS 1242/4-85, respectiv STAS 1242/3-87.

Încercările efectuate în laborator au fost următoarele:

- compozită granulometrică, STAS 1913/5
- limite de plasticitate, STAS 1913/4
- densitate, porozitate, STAS 1913/3
- umiditate naturală, STAS 1913/1
- umflare liberă, STAS 1913/12
- conținut de humus solubil în alcalii, STAS 7107/1

Date de identificare ale proiectului:

Denumire proiect	Modernizare sistem rutier alei între blocuri, str. Mehadia, b-dul Constructorilor și str. Calea Crangasi, Sector 6, Bucuresti
Beneficiar	Primaria sectorului 6, Bucuresti
Proiectant de specialitate	Search Corporation
Faza de proiectare	Studiu geotehnic

Capitolul II: LOCALIZARE

Din punct de vedere administrativ, aleile fără denumire ce fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate în municipiul Bucuresti, în cadrul Sectorului 6 cu acces din arterele: str. Mehadia, b-dul Constructorilor și str. Calea Crangasi.

Studiu Geotehnic

Capitolul III: GEOLOGIA SI GEOMORFOLOGIA REGIUNII

III.1. Stratigrafia

Din punct de vedere stratigrafic, zona municipiului București se află situată în Platforma Valahă. Platforma Valahă, situată la nord de Dunăre, este separată de unitățile carpaticе prin falia Pericarpatică în lungul căreia este subșariată spre nord.

Platforma Valahă și-a încheiat evoluția ca arie de sedimentare în Cuaternar când a fost colmatată. În consecință, ea prezintă o morfologie cu caracter de câmpie, corespunzând în mare parte cu ceea ce în geografia fizică se cunoaște sub numele de Câmpia Română. În ansamblu, Platforma Valahă prezintă un relief plat, compartimentat de cursuri de ape cu văi largi.

În structura Platformei Valahe se disting două etaje structurale, soclul format în principal din șisturi cristaline, și cuvertura alcătuită din depozite sedimentare.

Din punct de vedere geologic, subteranul perimetrlui investigat se caracterizează prin dezvoltarea depozitelor cuaternare de vârstă Holocen și Pleistocen, constituite la suprafață din aluvioni de luncă sau depozite argilo-prăfoase, loessoide de terasă (cu grosimi de 10-25m) și, în profunzime, dintr-o alternanță de strate permeabile (nisipuri, pietrișuri) și impermeabile (argile, argile prăfoase).

III.2. Tectonica

Aranjamentul tectonic al Platformei Valahe este predominant ruptural, specific unităților de platformă, însă, spre deosebire de celelalte unități din această categorie Platforma Valahă este mult mai fragmentată. Un sistem de falii orientat est-vest și altul cu direcția nord-sud compartează Platforma Valahă în blocuri care, în diferite epoci, s-au mișcat diferențiat pe verticală dând structuri de tip horst și structuri de tip graben. Falile sunt de vârstă diferită; unele datează din timpul consolidării soclului, iar altele s-au format ulterior, cele mai recente având vârstă neogenă.

Densitatea falilor, vârsta diferită a acestora, reactivarea lor în diverse epoci, precum și structurile de horst și graben, relevă că Platforma Valahă deși este o unitate consolidată, a evoluat ca platformă instabilă în comparație cu celelalte unități de platformă din vorlandul carpatic.

III.3. Geomorfologia

Zona studiată se încadrează în Platforma Valahă, care prezintă o morfologie cu caracter de câmpie, corespunzând în mare parte cu ceea ce în geografia fizică se cunoaște sub numele de Câmpia Română. Tipurile de formații aparțin holocenului inferior(qh1), fiind reprezentate prin depozitele loessoide aparținând terasei inferioare a râului Dâmbovița, alcătuite în general din prafuri argiloase, slab nisipoase, cu grosimi de 10-20m.

Zona Bucureștiului se înscrie în nivelul de câmpie, caracterizându-se printr-o stratificație normală, fără accidente majore(tip gropi umplute). Caracteristic acestui nivel de câmpie este existența în suprafață până la adâncimi de 2.50-3.50m a argilelor contractile (categoria PUCM – pamânturi cu umflări și contracții mari). După aceste adâncimi, urmează un pachet gros de pamânturi sensibile la umezire, cu dezvoltare până la adâncimi de 8-11m.

III.4. Solurile

În zona studiată solurile întâlnite pot fi de mai multe feluri, și anume:

- CLFP: cernoziomuri levigate puternic, freatic umede, de fâneată;
- BR: soluri silvestre brune – roșcate.

Studiu Geotehnic

III.5. Rocă ca materiale de construcții

1. Argile comune

- **Zăcământul Pantelimon:** În imediata apropiere a comunei Pantelimon, lângă șoseaua București – Brănești, aproximativ pe linia de centură a municipiului București, se găsesc argile loessoide. Exploatarea se face la zi, în condiții foarte bune. Argilele sunt folosite în exclusivitate la fabricarea cărămidilor de diverse tipuri. Rezervele sunt mari.
- **Zăcământul Buftea:** La circa 2 km sud de localitatea Buftea se găsesc argile și loessuri cuaternare, gălbui-cafenii, care la partea superioară prezintă, pe alocuri, numeroase păpuși de carbonat de calciu. Deși conținutul de CaCO_3 este ridicat, totuși acesta nu împiedică folosirea argilelor prăfoase în scopuri industriale. În ansamblu prezintă calități tehnologice bune pentru industria ceramică brută și semifină. Exploatarea se face în condiții favorabile, iar rezervele sunt mari.

2. Nisipuri și pietrișuri

- Nisipurile și pietrișurile sunt extrase din depozitele aluvionare ale râului Argeș, la Budești, Copăceni, Grădinari și Grădiștea; Pasărea la Brănești. În punctele amintite nisipurile au granulație mijlocie, sunt subrotunjite, conțin 90-95% granule de cuart și 5-7% impurități pelitice levigabile. Pietrișurile au elemente bine rulate, pe alocuri au forme plate (Grădinari și Grădiștea), granulație mică cu treceri gradate la granulație mare și sunt alcătuite din calcar, gresii, cuart, și foarte rar gnais. Atât nisipurile cât și pietrișurile furnizează un material bun pentru construcții și drumuri. Nisipurile de la Brănești au calități tehnologice care le încadrează în categoria nisipurilor industriale.

Capitolul IV: HIDROGEOLOGIE

Din punct de vedere hidrogeologic, structura permeabilă a subteranului, prezintă interes prin cantonarea unor resurse acvifere, valorificabile diferențiat prin foraje de captare de apă potabilă și caracterizate după cum urmează:

- apa freatică este cantonată în stratul aluvionar de la baza depozitelor argilo-loessoide, constituind aşa-numitul "acvifer de tip Colentina" (nisipuri cu pietrișuri), identificat și captat prin puțuri forate sau săpate la 6-12m adâncime, cu niveluri freatici stabilizate frecvent între 8-10m adâncime, cu un potențial valorificat diferențiat pe plan local pentru uz gospodăresc și mai puțin potabil (acvifer vulnerabil la poluarea factorilor de mediu).
- complexul acvifer de medie adâncime este cantonat în structura de tip "multistrat" a depozitelor argiloase – nisipoase, cunoscută prin identificarea și captarea prin foraje pe intervalul 25-70m adâncime a "nisipurilor acvifere de Mostiștea", caracterizat printr-un potențial exploabil de interes deosebit prin debitele captate (2-5l/s) și prin apă de bună calitate (apă predominant potabilă).

Capitolul V: CONDIȚII CLIMATOLOGICE

V.1. Climat

Din punct de vedere al sectoarelor de climă zonală, zona studiata este încadrata într-un climat continental de pădure, cu etaj topoclimatic de câmpie.

Studiu Geotehnic

V.2. Precipitatii

Din punct de vedere al precipitațiilor atmosferice, zona studiată are valori medii multianuale de 600 mm. Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineața (nebulozitatea medie anuală) este între 5-6/10 (5 -6 zile din 10), durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 2000 până la 2250 de ore într-un an.

V.3. Temperaturi

Temperatura medie a lunii ianuarie este între -5° și -3°C . Temperatura medie a lunii iulie între 20° și 23°C . Temperatura aerului (valori medii multianuale) este între 10°C și 11°C . Din punct de vedere al frecvenței medie a zilelor tropicale, zona studiată se situează în aria regiunilor celor mai calde (peste 30 zile). Frecvența medie a zilelor de iarnă, în care temperatura maximă este de sub 0°C este de 30-40 zile.

V.4. Vanturi

In conformitate cu CR 1-1-1-4/2012 "Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este $q_b = 0.5 \text{ kPa}$ (IMR = 50 ani).

Din punct de vedere al regimului vanturilor, vanturile dominante din județul Ilfov sunt cele din secolul estic și nordic (E, NE, SE și N)

Conform reglementarii tehnice NP-082-04/2005 „Cod de proiectare. Bazele proiectării și actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului”, vitezele maxime anuale ale vantului la 10 metri, mediate pe 1 minut, având 50 ani de recurență sunt de 35 m/s.

Presiunea de referinta a vantului pentru zona studiată, mediata pe 10 min, având 50 ani interval mediu de recurență este de 0.5 kPa, în conformitate cu CR 1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

V.5. Adancime de inghet

În conformitate cu STAS 6054-77: „Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României”, zona studiată are adâncimi de îngheț cuprinse între 80 - 90 cm. Prima zi de îngheț apare între după 21 Octombrie, iar ultima zi de îngheț se înregistrează înainte de 11 Aprilie. Numărul de zile fără îngheț este cuprins între 200 și 210 zile într-un an. Numărul zilelor cu solul acoperit de zăpadă este de peste 30-50 de zile. Grosimea medie anuală a stratului de zăpadă pe sol este de peste 60 cm.

In conformitate cu STAS 1709/1-90: Adâncimea de inghet în complexul rutier”, zona studiată, are un tip climatic I cu indicele de umiditate Thornthwaite $I_m = -20^{\circ}\dots 0^{\circ}\text{C} \times \text{zile}$.

Indicele de inghet din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioadă de treizeci de ani este $I_{med}^{3/30} = 450^{\circ}\text{C} \times \text{zile}$, pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic foarte greu și greu.

Indicele de inghet din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de treizeci de ani este $I_{med}^{5/30} = 350-400^{\circ}\text{C} \times \text{zile}$, pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic mediu, usor și foarte usor.

Indicele maxim de inghet pentru o perioadă de treizeci de ani este $I_{max}^{30} = 550^{\circ}\text{C} \times \text{zile}$, pentru drumurile cu sisteme rutiere rigide, indifferent de clasa de trafic.

V.6. Zapezi

In conformitate cu CR 1-1-3/2012: "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristica a incarcării din zapada pe sol este $s_k = 2.0 \text{ KN/m}^2$.

Studiu Geotehnic

Capitolul VI: CONDIȚII SEISMICE

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a accelerării terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani, cu probabilitate de depasire în 50 ani, are o valoare $a_g = 0.30g$.

Perioada de control (colț) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerări absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată perioada de colț are valoarea Tc=1.6sec.

Capitolul VII: ÎNCADRAREA ÎN ZONE DE RISC NATURAL

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei studiate se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României: Legea nr. 575/noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a: zone de risc natural. Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioadă de referință viitoare și într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuți în vedere sunt: cutremurile de pământ, inundațiile și alunecările de teren.

1. **cutremurele de pământ**: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 8₁, cu o perioadă de revenire de cca. 50 ani. Intensitatea seismică VIII
2. **inundații**: aria studiată se încadrează în zone cu cantități de precipitații între 100-200 mm în 24 de ore cu arii afectate de inundații datorate revărsării unui curs de apă.
3. **alunecari de teren**: traversează zone cu potențial de producere a alunecărilor scăzut, cu probabilitate de la practic zero la foarte redusă.

Capitolul VIII: DESCRIEREA OBIECTIVULUI

Din punct de vedere administrativ, aleile fără denumire ce fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate în municipiul București, în cadrul Sectorului 6 cu acces din arterele: str. Mehadia, b-dul Constructorilor și str. Calea Crangasi.

Latimea partii carosabile este variabilă între 3.50 m - 7.30 m, a parcarilor între 2.00 m - 5.50 m iar trotuarele au o latime variabilă între 0.75 m - 3.00 m. În urma examinării vizuale sistemul rutier existent este format din dala de beton de ciment, peste care în anumite zone s-a turnat un covor asfaltic. Parcarile sunt din beton de ciment iar trotuarele sunt fie din asfalt fie din beton de ciment. Bordurile sunt în cea mai mare parte degradate.

În profil transversal și longitudinal, pantele nu sunt asigurate, nepermittând scurgerea apelor de pe partea carosabilă, fapt ce conduce la băltirea acesteia și implicit la degradarea sistemului rutier existent. Bordurile sunt parțial îngropate și prezintă degradări datorită folosirii unui beton de ciment cu rezistențe mecanice inferioare cerintelor privind clasa de expunere.

Capitolul IX: INVESTIGAȚII GEOTEHNICHE

Investigațiile geotehnice au constat din investigații de teren și investigații de laborator.

IX.1. Investigații de teren

Investigațiile de teren au avut drept scop recunoașterea terenului, cunoașterea stratificării terenului, a continuității stratelor, a nivelului apei subterane. Investigațiile de teren au constat din

Studiu Geotehnic

trei foraje geotehnice manuale cu diametrul de 2-4" cu adancimea maxima de 2.00 m si 49 sondaje deschise cu adancimea medie de 1.00.

Descrierea stratificatiilor intalnite in foraje si a structurii sistemului rutier, precum si pozitiile lor in amplasament sunt anexate prezentului studiu geotehnic.

IX.2. Investigații de laborator

Au fost efectuate analize de laborator în conformitate cu standardele în vigoare. Analizele de laborator efectuate au fost următoarele:

- compoziția granulometrică, STAS 1913/5
- limite de plasticitate, STAS 1913/4
- determinarea rezistenței la forfecare STAS 8942/2-82.
- densitate, porozitate, STAS 1913/3
- umiditate naturală, STAS 1913/1

Rezultatele analizelor de laborator sunt prezentate în fișele de foraj anexate prezentului studiu geotehnic.

IX.3. Parametri geotehnici

IX.3.1. stratificatie

In urma realizării forajelor geotehnice s-au evidențiat formațiunile principale care caracterizează zona studiata. Astfel se pot evidenția:

0.00-1.90: umplutura

Terenul natural nu a fost intalnit in foraje

In urma realizarii sondajelor deschise s-au determinat urmatoarele grosimi ale sistemului rutier:

- mixtura asfaltica: 2-8 cm (nu apare in toate sondajele efectuate)
- beton de ciment: 8-23 cm (lipseste din sondajul 11.1)
- balast: 5-20 cm (nu apare in toate sondajele efectuate)
- umplutura argiloasa: apare in aproape toate sondajele efectuate

IX.3.3. apa subterana

La data efectuarii investigatiilor geotehnice, apa subterana nu a fost intalnita in foraje.

IX.3.4. calitatea materialului

Terenul de fundare a fost caracterizat, în conformitate cu STAS 1243-88: "Clasificarea și identificarea pământurilor"; STAS 1709/2-90: "Prevenirea și remedierea degradărilor dinîngheț – dezghet" și STAS 2914-84: "Lucrări de drumuri. Terasamente", astfel:

Nr. Crt.	Foraj nr.	Pozitie kilometrică	Adâncime proba	SR EN ISO 14688-1/2004 Identificare	STAS 1243-88; tip pământ	STAS 2914-84 calitate material
1	F1	Cf. plan de situatie	1.90	Argila	P5	4b mediocre
2	F2		1.90	Argila nisipoasa	P5	4b mediocre

Studiu Geotehnic

IX.3.5. recomandari de fundare

În urma studierii configurației litostratigrafice și a analizelor de laborator, s-au putut stabili condițiile de fundare pentru sistemul rutier.

In situatia in care in urma proiectarii va fi nevoie de interventie asupra sistemului rutier, pana la nivelul terenului de fundare, in conformitate cu STAS 2914/84, pentru fundarea sistemului rutier, se vor realiza excavatii in functie de adancimea de inghet,

Terenul de fundare se va imbunatii prin stabilizarea sa chimica (cu lianti) sau mecanica (amestec cu material granular), pe o grosime de minim 20 cm. Dupa stabilizare se va compacta corespunzator (conform STAS 2914/84), asigurandu-se un grad de compactare de minim 95%, raportat la caracteristicile de compactare, determinate prin incercarea Proctor normala.

Capitolul X: CATEGORIA GEOTEHNICĂ

Încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu NP074/2002: "Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare". Categoria geotecnica indică riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice trebuie să se facă în mod ușual înainte de cercetarea terenului de fundare. Această încadrare poate fi ulterior schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare și de execuție. Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă parte factorii legați de structura și de vecinătățile acestora. Punctajul acordat în această fază de proiectare este următorul:

Factori avuți în vedere	Categorii	Punctaj
Condițiile de teren	Terenuri bune-medii	2-3
Apa subterană	Fără epuisamente sau cu epuisamente normale	1-2
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Risc moderat-major	3-4
Zona seismică de calcul	$a_g = 0.30g$	2
TOTAL		12-14 puncte

Cu un punctaj total de 11-14 puncte, considerăm că, ținând cont de complexitatea și dimensiunea lucrărilor ce se vor executa, acestea se încadrează în categoria geotecnica 2, cu risc geotehnic moderat. In conformitate cu NP120/2006, daca se vor executa excavatii cu adancimea > 3.0 m, atunci lucrările se vor incadra in categoria geotecnica nr. 3, risc geotehnic major. La proiectare se vor lua toate masurile necesare.

Capitolul XI: CONCLUZII

1. Prezentul studiu geotehnic este elaborat în vederea cunoașterii structurii sistemului rutier si a terenului de fundare a acestuia pentru aleile dintre blocuri din cadrul Sectorului 6 cu acces din arterele: Mehadia, b-dul Constructorilor si str. Calea Crangasi.
2. Studiul geotehnic a fost efectuat respectându-se prevederile NP 074-2007: "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții" si SR EN 1997-2/2008: Eurocod 7. Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului.

Studiu Geotehnic

3. Pentru studierea conditiilor de fundare s-a executat trei foraje geotehnice manuale cu diametrul de 2-4" cu adancimea maxima de 2.00 m si 49 sondaje deschise cu adancimea medie de 1.00. Forajele si sondajele au fost realizate conform STAS 1242/4-8, SR EN ISO 22475-1/2007 si SR EN 1997-2/2008.
4. Forajele efectuate au pus in evidenta urmatoarea alcatuire a sistemului rutier:
0.00-1.90: umplutura
Terenul natural nu a fost intalnit in foraje
5. Sondajele deschise efectuate au pus in evidenta urmatoarea alcatuire a sistemului rutier:
mixtura asfaltica: 2-8 cm (nu apare in toate sondajele efectuate)
beton de ciment: 8-23 cm (lipseste din sondajul 11.1)
balast: 5-20 cm (nu apare in toate sondajele efectuate)
umplutura argiloasa: apare in aproape toate sondajele efectuate
6. Apa subterana, pana la adancimea maxima de explorare, nu a fost intalnita in forajele executat.
7. Conform „Indicator de norme de deviz si catalog pentru lucrari de terasamente TS” – MLPAT 1994, dupa modul de comportare la săpat, este următorul:

Nr. Crt	Denumirea pamanturilor	Proprietati coeziive	Categoria de teren dupa modul de compartare la sapat				Greutatea medie in situ (in sapatura) kg/m ³	Afanarea dupa executarea sapaturii %		
			Manual		Mecanizat					
			Cu lopata, cazma, tarnacop, ranga	Excavator cu lingura sau echipament de draglina	Buldozer, autogreder, greder cu tractor	Moto-screper cu tractor				
1.	Argila	Coeziune mijlocie	mijlociu	II	II	II	1800-2000	24-30%		
2.	umplutura	Coeziune mijlocie	mijlociu	II	II	II	1700-1800	14-28		

8. In conformitate cu NP074/2002: "Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare", zona studiata se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. In conformitate cu NP120/2006, daca se vor executa excavatii cu adancimea > 3.0 m, atunci lucrarile se vor incadra in categoria geotehnica nr.3, risc geotehnic major. La proiectare se vor lua toate masurile necesare.

Capitolul XII: RECOMANDĂRI

1. In situatia in care in urma proiectarii va fi nevoie de interventie asupra sistemului rutier, pana la nivelul terenului de fundare, in conformitate cu STAS 2914/84, pentru fundarea sistemului rutier, se vor realiza excavatii in functie de adancimea de inghet.
2. Terenul de fundare se va imbunatii prin stabilizarea sa chimica (cu lianti) sau mecanica (amestec cu materii granulare), pe o grosime de minim 20 cm. Dupa stabilizare se va compacta corespunzator (conform STAS 2914/84), asigurandu-se un grad de compactare de minim 95%, raportat la caracteristicile de compactare, determinate prin incercarea Proctor normala.

Studiu Geotehnic

3. In conformitate cu NP112-04: „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”, valoarea de baza a presiunii conventionale p_{conv} , determinata pentru latimea talpii B = 1.0 m și adâncimea de fundare $D_f = 2.00$ m, este $p_{conv} = 200$ KPa. Pentru alte dimensiuni ale fundatiei se vor face corectiile prevazute in NP112-04, Anexa A.
4. Prin proiectare se vor prevedea măsuri de îndepărțare a apelor meteorice din vecinătatea construcției și fundațiilor, în scopul evitării oricărora variații de umiditate ale terenului de fundare ce ar putea duce la scăderea capacitatii portante a acestuia.
5. Tinand cont de vecinatati, se vor lua toate masurile necesare atat in timpul proiectarii, cat si in timpul executiei, pentru evitarea deteriorarii imobilelor din imediata apropiere.
6. Având în vedere lucrările ce urmează a se executa, pe parcursul execuției acestor lucrări, pot apărea diverse fenomene, ce nu s-au remarcat în etapa de prospectare.

Întocmit:

Ing. Aurelian Ienciu

Verificat:

Ing. Emilia Milutinovici



3 - 4 foresejte



Zona Crangasi - Lacul Morii

Foraj 1

- 0.00-1.00 umplutura din argila cafenie cu fragmente de caramida si radacini
- 1.00-1.70 umplutura din argila cafeniu-rosiatica, cu fragmente de caramida
- 1.70-1.90 umplutura din argila cafenie cu fragmente de caramizi

Forajul a fost oprit la adancimea de 1.9 m

Foraj 2

- 0.00-0.50 umplutura din argila nisipoasa, cafenie cu fragmente mari de beton, pietrisuri si caramizi
- 0.50-1.00 umplutura din argila nisipoasa, cafenie cu fragmente de caramida
- 1.00-1.90 argila cafenie, plastic vartoasa cu bucati mici de caramida

Forajul a fost oprit la adancimea de 1.9 m

Foraj 3

- 0.00-0.60 umplutura din argila nisipoasa, cu bucati de caramida si piatrouri
- 0.06-0.70 fragmente de caramizi, nisipuri si pietrisuri

Forajul a fost oprit la adancimea de 0.7 m, in bucati de beton

Slituri - masuratorile sunt in cm

Nr. 1	
20	beton
10	piatra sparta
12	beton
umplutura	

Nr. 2	
25	beton
20	piatra sparta cu nisip
20	nisip cu pietris
umplutura	

Nr 3	
12	beton
umplutura	

Nr. 4&5	
15	beton
10	nisip cu pietris
15	balast
umplutura	

Nr.6	
18	beton
30	balast
umplutura	

Nr. 7	
14	beton
35	balast
umplutura	

Nr. 8	
14	beton
umplutura	

Nr. 9	
12	beton
20	nisip+pietris
umplutura	

Nr 10	
4	asfalt
20	beton
20	balast
argila	

Nr 11	
18	beton
8	balast
argila	

Nr. 11.1 (parcare)	
16	asfalt
12	balast

Nr 12 (parcare)	
12	beton
16	balast
argila	

Nr 13	
3	asfalt
14	beton
10	balast
argila	

Nr 14 (parcare)	
20	beton
12	balast
argila	

Nr 15	
5	asfalt
22	beton
8	balast
umplutura	

Nr 16	
5	asfalt
17	beton
20	balast
umplutura	

(2)

Nr 17	
3	asfalt
16	beton
umplutura	

Nr. 18	
25	beton
13	balast
	argila

Nr 19&20	
8	asfalt
23	beton
	argila

Nr 21	
3	asfalt
16	beton
20	balast
	argila

Nr 22 (parcare)	
13	beton
13	balast
	argila

Nr. 23	
4	asfalt
20	beton
13	balast
	argila

Nr. 24	
19	beton
13	balast
	umplutura
	argila

Nr 25	
19	beton
10	balast
	umplutura

Nr 26	
3	asfalt
15	beton
18	balast

Nr 27	
2	asfalt
20	beton
8	nisip cu pietris
	umplutura

Nr. 28	
20	beton
8	balast
	umplutura

Nr 29	
25	beton
8	balast
	umplutura

Nr 30	
18	beton
9	balast
	umplutura

Nr 31	
19	beton
8	balast
	umplutura

Nr 32	
3	asfalt
19	beton
8	balast
	umplutura

Nr 33	
15	beton
12	piatra sparta
	umplutura

Nr 34	
3	asfalt
15	beton
18	nisip cu pietris
	umplutura

Nr 35	
3	asfalt
20	beton
10	nisip cu pietris
	umplutura

Nr 36 (parcare)	
20	beton
10	nisip cu pietris
	umplutura

Nr 37	
4	asfalt
12	beton
10	balast
	umplutura

Nr 42 (drum)	
4	asfalt
19	beton
	argila

Nr 43	
20	beton
	argila

Nr 44	
10	asfalt
19	beton
10	nisip cu pietris

Nr 45	
4	asfalt
18	beton
10	balast
	umplutura

Nr 46(parcare)	
15	beton
12	balast
	umplutura

Nr 47(drum)	
5	asfalt
19	beton
	umplutura

Nr 48(parcare)	
8	beton
5	balast
	argila

Nr 49(drum)	
6	asfalt
25	beton
	argila



SEARCH
CORPORATION

LABORATOR DE ANALIZE SI INGEBRIGI

STR. GARA PASAREA NR. 3

Localitatea Pantelimon, jud. Ilfov

Tel +4037271109 / Fax +4037271167

Autorizatie grad I nr 2382/2011

CENTRALIZATOR nr. 56

COD 01.03

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.
Laborator de încercări în construcții
Aut. nr. 2382/2011 gr. I
emisă de ISC jud. Ilfov

ŞEF LABORATOR
Ing.Daniela Pop-Coman



RAC
Tehn. Elena Petru

pagina 1

28072017

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.

Laborator de încercări în construcții

Aut. nr. 2382/2011 gr. I

emisă de ISC jud. Ilfov



LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI
Str. Gara Pașareea nr. 3,
Localitatea Pantelimon, jud. Ilfov
Tel +4037271109 / Fax +4037271167


Autorizatie grad I nr 2382/2011

CENTRALIZATOR nr. 56
Comanda nr. 1/62/25.07.2017
Lucrarea: Strazi si parcuri Bucuresti

COD 01.03

Incadrare granulometrica		Coef. def	Limita de plasticitate	Caracteristici de stare		Compressibilitate in edometru	
Nr. Proba /				Umiditatea naturala W (%)	17,13	Densitatea in stare naturala p(g/cm³)	2,024
Argila /	praf	nisiu	pietris bolov	neunif.		Modulul de def. edometric M2-3 (kPa)	—
Adanc. Pr.	%	%	%	%	48,10	Greutate vol. naturala Y(kN/m³)	19,85
Descrierea si clasificarea probei/		Limita de framanare WP (%)		Tasarea specifica ε2 (cm/m)		—	
conform STAS 124388		13,49		Densitatea scheletului ρs(g/cm³)		—	
32	32	32	4		Indicele de plasticitate p(%)	34,61	Greutate vol. uscată Yd (kN/m³)
Indicele de consistenta Ic		16,95		Coef.Compres. av2-3 11kPa(x10⁴)		—	
Argila nisipoasa calcarie, plastic		0,895		Porozitatea n(%)		—	
vartoasa, cu diseminatii calcarease si		Continut de CaCO3 (%)		Umiditatea naturala W (%)		—	
pietris mic.		—		Indicele porilor e		—	
Descrierea si clasificarea probei/		Gradul de umiditate Sr		Densitatea in stare naturala (g/cm³)		—	
conform SR EN ISO 14688 - 2/2005		0,796		Indicele de compresiune Cc		—	
Parcari Crangasi							
proba 1							
ad. 1.90m		Cu					
27	38	31	4		Rezistenta la forfecare		
Argila nisipoasa (saCl) calcarie		Caracteristici de compactare		Continut de Umflare		Coeficient de	
vartoasa, cu diseminatii calcarease si		Unghi de freccare int. Φ (°)		humus		permeabilitate	
pietris mic,		Coeziune c (kPa)		libera		K (cm/s)	
Indicete de grupa		Umiditatea naturala W (%)		(%)		—	
Densitatea in stare naturala		—		UL (%)		—	
ρ(g/cm³)		1.....2		58,33		—	
P₇₄ (%)							
68,00		Rezistenta la compresiune		Valoarea de albastru (%)			
Incercarea de forfecare triaxiala		CBR(imersat)					
Penetrare p (kg/cm²)		Densitatea aparenta ρ (g/cm³)		Umidare relativa Urel (%)		—	
Rezistenta la compresiune σ (kPa)		—		CBR (2,54mm)(%)		—	
Parametrii criteriului de cedare		Mod. de reactie K_d(daN/cm³)		CBR (5,08mm)(%)		—	
Unghi de freccare int. Φ' (°)		Eforturi totale					
Coeziune c (kPa)		Coef. de consolidare Cv(cm²/s)		CBR(reimehersat)			
Unghi de freccare int. Φ' (°)		Metoda Casagrande (x10⁻³)		CBR (2,54mm)(%)		—	
Coeziune c' (kPa)		Metoda Taylor (x10⁻³)		CBR (5,08mm)(%)		—	
SEF LABORATOR		RAC		28.07.2017			
Ing.Daniela Pop-Coman							

Nb. Drillings (Indicativ foraj): F1	Water content (Umiditate):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Sample no (proba nr): 1	Density and physical indexes (Caracteristici de stare):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Sample depth (adancimea): 1.90 m	Grading (Granulometrie):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Description (Descrierea probei): Argila cafenie, plastic vartoasa, cu rare radacini de plante si rare concretiuni de calcar.	Specific density ps (densitatea scheletului):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Quality class (Clasa de calitate a probei): B3	Plasticity (Plasticitate):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
	Penetration (Penetrare):	
	Humus content (Humus):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
	Resturi vegetale recente (VEG)	
	Free swelling (Umflare):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
	VBS (Valoarea de albastru):	
	CaCO ₃ content (Continut de CaCO ₃)	
	Compressive strength (Rezistenta la compresiune) (Rc):	
	Apparent density (densitatea aparenta):	
	UU direct shear (forfecare UU)	
	CU direct shear (forfecare CU):	
	CD direct shear (forfecare CD):	
	Saturated CD direct shear (forfecare CD inundata):	
	Compresibility (edometru):	
	im3 (saturated compresibility) (edometru inundat):	
	Consolidation coefficient (coeficient de consolidare Cv):	
	Triaxial UU:	
	Triaxial CIU:	
	Triaxial CID:	
	Swelling pressure (pres de umflare)	
	Modified Proctor (Proctor modificat) + dry CBR (CBR inundat)	



Nb. Drillings (Indicativ foraj): F2	Water content (Umiditate):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Sample no (proba nr): 1	Density and physical indexes (Caracteristici de stare):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Sample depth (adancimea): 1.90 m	Grading (Granulometrie):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Description (Descrierea probei): Argila nisipoasa cafenie, plastic vartoasa, cu diseminatii calcaroase si pietris mic.	Specific density ps (densitatea scheletului):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
Quality class (Clasa de calitate a probei): B3	Plasticity (Plasticitate):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
	Penetration (Penetrare):	
	Humus content (Humus):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
	Resturi vegetale recente (VEG)	
	Free swelling (Umflare):	<input checked="" type="checkbox"/> Conform
	VBS (Valoarea de albastru):	
	CaCO3 content (Continut de CaCO3)	
	Compressive strength (Rezistenta la compresiune) (Rc):	
	Apparent density (densitate aparenta):	
	UU direct shear (forfecare UU)	
	CU direct shear (forfecare CU):	
	CD direct shear (forfecare CD):	
	Saturated CD direct shear (forfecare CD inundata):	
	Compressibility (edometru):	
	im3 (saturated compressibility) (edometru inundat):	
	Consolidation coefficient (coeficient de consolidare Cv):	
	Triaxial UU:	
	Triaxial CIU:	
	Triaxial CID:	
	Swelling pressure (pres de umflare)	
	Modified Proctor (Proctor modificat) + dry CBR (CBR inundat)	


DETERMINAREA GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARII SI CERNERII conform STAS 1913/5-85

Identificare proba in situ: Strazi si parcuri Bucuresti, Parcari Crangasi, Foraj F1, pr. 1,ad. 1.90m

Anexa nr. 1 la raportul de incercare nr. 663/ 28.07.2017

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.						
Laborator de încercări în construcții						
Aut. nr. 2382/2011 gr. I						
emisă de ISC jud. Ilfov						

Diagrama distribuției granulometrice



d (mm)

Descrierea materialului		Compoziția granulometrică		Operatori:			
d < 0.002 mm	30,0	% argilă coloidală	0.25 < d < 0.50 mm	6,0	% nișip mijlociu	70 < d < 200 mm	—
0.002 < d < 0.005 mm	6,0	% argilă	0.50 < d < 2 mm	3,0	% nișip mare	d > 200 mm	—
0.005 < d < 0.05 mm	35,0	% praf	2 < d < 20 mm	—	% pietriș mic	$U_n = \frac{d_{60}}{d_{10}}$	—
0.05 < d < 0.25 mm	20,0	% nișip fin	20 < d < 70 mm	—	% pietriș mare		

Argila cafeină, plastic vartoasă, cu rare radacini de
plante și rare concrețiuni de calcar.

Argilă	36.0%	Pietriș	—%
Praf	35.0%	Bolovaniș	—%
Nisip	29.0%	0.074 → 75.0%	




DETERMINAREA GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARII SI CERNERII conform STAS 1913/5-85; SR EN ISO 14688 - 1/2004; 14688 - 2/2005

Anexa nr. 1 la raportul de incercare nr. 663/28.07.2017

Identificare proba in situ: Strazi si parcuri Bucuresti, Parcari Crangasi, Foraj F1, pr. 1, ad. 1.90m

Diagrama distribuției granulometrice




Operator:	Ing. geolog Daniela Pop-Coman												
Argila (Cl)	30,0%												
Praful (Si)	42,0%												
Nisip (Sa)	28,0%												
Descrierea materialului	Compoziția granulometrică												
Argila nisipoasă (saCl) cafeie, vartoasa, cu rare radacini de plante si rare concetiuni de calcar.	<table border="1"> <tr> <td>Pietriș (Gr) —%</td> <td>Blocuri mari (LB) —%</td> </tr> <tr> <td>Bolovăniș(Co) —%</td> <td>tehn. Adriana Constantin</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Cu=d60/d10</td> <td>—</td> </tr> </table>	Pietriș (Gr) —%	Blocuri mari (LB) —%	Bolovăniș(Co) —%	tehn. Adriana Constantin	—	—	—	—	—	—	Cu=d60/d10	—
Pietriș (Gr) —%	Blocuri mari (LB) —%												
Bolovăniș(Co) —%	tehn. Adriana Constantin												
—	—												
—	—												
—	—												
Cu=d60/d10	—												

DETERMINAREA GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARII SI CERNERII conform STAS 19135-85

Anexa nr. 1 la raportul de încercare nr. 664/26.07.2017

Identificare proba in situ: Strazi si parcuri Bucuresti, Parcari Crangasi, Foraj F2, pr. 1, ad. 1.90m

Diagrama distribuției granulometrice



Descrierea materialului		Compoziția granulometrică		Operatori:	
Argila nisipoasa catenie, plastic vartoasa, cu diseminatii calcareoase si pietris mic.		Argilă 32,0%	Pietriș 4,0%	Ing. geolog Daniela Pop-Coman	
		Praf 32,0%	Bolovaniș —%	tehn. Adriana Constantin	
		Nisip 32,0%	0,074 → 68,0%		

S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.
 Laborator de încercări în construcții
 Aut. nr. 2382/2011 gr. I


D. Pop-Coman
A. Constantin

SEARCH
CORPORATION

DETERMINAREA GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARII SI CERNERII conform STAS 1913/5-85; SR EN ISO 14688 - 1/2004; 14688 - 2/2005

Identificare proba in situ: Strazi si parcuri Bucuresti, Parcari Crangasi, Foraj F2, pr. 1, ad. 1.90m

Diagrama distribuției granulometrice



Descrierea materialului	Compoziția granulometrică	Operatori:
Argila nisipoasa (saCl) cafeină vartoasa, cu diseminatii calcaroase si pietris mic,	Argilă (Cl) 27,0% Praf (Sf) 38,0% Nisip (Cs) 31,0%	Pietris (Gr) 4,0% Blocuri mari (LBo) — % Bolovaniș(Co) — % Blocuri (Bo) — % 0,074 → 68,0%