

ZONA PE CARE NU SE INTERVINE

LA BLOCURILE CU MAGAZINE LA PARTER
NU SE FAC INTERVENTII LA SUBSOL

NOTA: CATEGORIA DE IMPORTANTA C NORMALA
GRADUL DE RZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 — Proiect nr.: 25/2011
Specificatie NUME	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: Expertiza termica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE; Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bloc D 14 - Bv.Ud Vinteri nr. 85 — Faza: D.A.L.I.
Şef proiect: arh. Luminiţa POPESCU		1:100	
Proiectat: teh. pr. Mariana Moraru		Data: 2011	Titlu planşei: PLAN PARTER — Planşa nr. A 03
Desenat: teh. pr. Mariana Moraru			PROPUNERE — A2.1