



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ



Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU-VOTAC-PP-CSE-Verificare si Asistenta tehnica pt.Luarea de masuri		Faza: DALI
Proiectat	arh. Luminița POPESCU	Data: 2011		Titlu planșei: PLAN PARTER	Planșă nr. A 02
Desenat	teh. Ana DAVID			SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	