



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ



Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI/OTAC/PP/CS-DE Verificare si Asistenta tehnica la Lucrările de reabilitare tencuiri /7/3 locuri, Sector 6, Bucuresti Bl. A12, ALEX CALLATAS, nr.12	Faza: DALI
Şef proiect	arh. LUMINIȚA POPESCU				
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN ETAJ CURENT	Planșa nr. A 03
Desenat	teh. Ana DAVID			SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	
21		22		23	