



SITUATIE PROPUA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINȚILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6
Proiect nr.: 25/2011				
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU, PDA, PPG, CSD, DE
Șef proiect:	teh. LUMINIȚA POPESCU			Verificare și Asistență tehnică și lucrări de realizare
Proiectat:	teh. GABRIELA BOGDAN			termina 275.000,00, Sector 6, București
Dessinat:	teh. GABRIELA BOGDAN			BL. D16, Str. VALEA BUCURULUI, nr.2
Data: 2011				Faza: D.A.L.I.
Titlu planșă: FATADA PRINCIPALA				Planșa nr. A 06
SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUA				