


plan de încadrare în zonă



78

Verificator/ Expert				Referat / Expertiză Nr. / Data	
Nume					
Semnătura					
Cerința					
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR:	
J 40 / 2127 / 2010				PRIMĂRIA SECTOR 6	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				Proiect nr.: 25/2011	
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:500	Titlu proiect: Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, DTAC, PT, CS, DE, Verificare și Asistență tehnică pr. Lucrările de Reabilitare tehnică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc "P4", Aleea Istrie, nr.5	
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: DALI.	
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșei: sc.1,2,3,4 Tr.1,2 Plan de Situație	
Desenat	arh.c. Alin Lică			Planșa nr. A1	