


etaj curent



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR:
J 40 / 2127 / 2010				PRIMĂRIA SECTOR 6
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect:Expertiza tehnica,Audit energetic,DALU,DTAC,PT,CS,DE, Verificare si Asistenta tehnica ptr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"P4" Aleea Istru,nr.5
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: D.A.L.I.
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșă: sc.3,4 Tr.2 Etaj Curent 1-4 propunere
Desenat	arh.c. Alin Lică			Planșa nr. A 11