



CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI III
CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC

FATADA LATERALA STANGA
situatia existenta



FATADA LATERALA STANGA
situatia propusa

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic: DALI+OTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica (plugarie de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti bloc E15, Aleea Sandulesti nr.5 FATADA LATERALA STANGA situatie existenta / situatie propusa	Faza: DALI
Şef proiect	arh. Luminița POPESCU				
Proiectat	arh. Manuela TUDORUȚ		Data: 2011		Planşa nr. A13
Desenat	arh. Manuela TUDORUȚ				
21		22		23	A2.0