



SITUATIE PROPUSA



SITUATIE EXISTENTA



Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data
	S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L			BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6
	str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2			Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU, PDR, AC, PPR, CSD, DE
Șef proiect:	arh. Luminția POPESCU			Verificare și Asistență tehnică planșă de de realizare
Proiectat:	teh. Gabriela BOGDAN			termica 275 locuri, Sector 6, București
Dessnat:	teh. Gabriela BOGDAN			bl. D6, Str. CALATITIS, nr.16
				Faza: D.A.L.I.
				Planșă nr. A 04
				SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA