



SITUATIE PROPUA

+13.72 TERASA

+11.00 ETAJ 4

+8.25 ETAJ 3

+5.50 ETAJ 2

+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER

-2.34

SITUATIE EXISTENTA

+13.72 TERASA

+11.00 ETAJ 4

+8.25 ETAJ 3

+5.50 ETAJ 2

+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER

-2.34

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6		Faza: D.A.L.I.
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU+PUTAC+PRCS+UE, Verificare si reabilitare tehnica si proiectare de reabilitare tehnica 273 locuri, Sector 6, Bucuresti	Planşa nr.: A 07
Şef proiect:	arh. Luminița POPESCU		Data:	Titlul planşei: FATADA SECUNDARA	
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN		2011	SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUA	
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN				A2.0