



SITUATIE PROPUA

+13.72 TERASA

+11.00 ETAJ 4

+8.25 ETAJ 3

+5.50 ETAJ 2

+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER

-2.34

SITUATIE EXISTENTA

+13.72 TERASA

+11.00 ETAJ 4

+8.25 ETAJ 3

+5.50 ETAJ 2

+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER

-2.34

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6		Proiect nr.: 25/2011
J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DIA+P+RCS+UE, Verificare si respectarea tehnice si procedurii de realizare tehnica 273 locuri, Sector 6, Bucuresti		Faza: D.A.L.I.
Șef proiect: arh. Luminița POPESCU			Titlu planșei: FATADA PRINCIPALA		Planșă nr. A 06
Proiectat teh. Gabriela BOGDAN		Data: 2011	SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUA		
Desenat teh. Gabriela BOGDAN					A2.0