

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:2000



PLAN DE SITUATIE scara 1:500

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:2000 1:500	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. G115 Drumul Taberei nr. 52	Faza: DALI
Sef proiect	arh. Luminita POPESCU				
Proiectat	arh. Romina DEBRECZENI		Data: 2011	Titlul plansei: PLAN DE SITUATIE PLAN DE INCADRARE IN ZONA	Plansa nr. A 01
Desenat	arh. Romina DEBRECZENI				

A3