



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

278

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR	
J 40 / 2127 / 2010				PRIMĂRIA SECTOR 6	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				Proiect nr.: 25/2011	
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect:Expertiza tehnică,Audit energetic,DALI,DTAC,PT,CS,DE, Verificare și Asistență tehnică pîr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc "M18",Aleea Arutele,nr.2	
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: D.A.L.I.	
Proiectat	arh. c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșei: SECTIUNE Propunere	
Desenat	arh. c. Alin Lică			Planșa nr. A 9	