



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ



Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.:  25/2011
J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI/OTAC/PT+CS+DE; Verificare si Asistență tehnica (Lăcău) de planare de reabilitare tehnica 2/3 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. A14, Aleea CALLATIS, nr.3	
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza:  DALI	
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data: 2011	Planșa nr. A 01	
Desenat	teh. Ana DAVID			SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘA	