



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ



Verificator/Expert	Nume	Semnătură	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6		J 40 / 2127 / 2010	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU/OTAC/PP/CS-DE		Faza: DALI
Șef proiect	arh. LUMINIJA POPESCU	Verificare și Asistență tehnică la Lucrările de reabilitare		BI. A14, Aleea CALLATIS, nr.3	
Proiectat	teh. Ana DAVID	Data: 2011		Titlul planșei: PLAN ETAJ CURENT	
Desenat	teh. Ana DAVID			SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	