SITUAŢIE EXISTENTĂ

SITUAŢIE PROPUSĂ

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerinţa	Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam.8,sector 2		BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificaţie NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI/DTAC/PT+DE+DE, Verificare a Asistenta tehnica si pe perioada de realizare lucrarilor 270 locuri , SAD7 S. Nicolae Bl. A14, Aleea CALLATIS, nr.3	Faza: DALI
Şef proiect: arh. Luminiţa POPESCU				
Proiectat: teh. Ana DAVID		Data: 2011	Titlul planşei: FATADA PRINCIPALA SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA	Planşa nr. A 06
Desenat: teh. Ana DAVID				