SITUAŢIE EXISTENTĂ



SITUAŢIE PROPUSĂ



Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerinţa	Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam.8,sector 2			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 / Proiect nr.: 25/2011
Specificaţie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100
Şef proiect	arh. Luminiţa POPESCU		
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data: 2011
Desenat	teh. Ana DAVID		

Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI/DTAD/PT+DE; Verificare a rezistenta termica si punctele de rezistenta termica (TR bloc), Sector 6, Bucuresti
Bl. A14, Aleea CALLATIS, nr.3

Titlul planşei: **PLAN PARTER**
SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA

Faza: DALI

Planşa nr. A 02