



SITUATIE PROPUA



SITUATIE EXISTENTA

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6		Proiect nr.: 25/2011
J 40 / 2127 / 2010			Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU+DTAC+PRCS+UE, Verificare si respectarea tehnica si functionale de realizare		Faza: D.A.L.I.
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2			Bil. B36, Str. PASCANII, nr.1		Pianşa nr. A 07
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlul planşei: FATADA SECUNDARA	
Şef proiect:	arh. Luminița POPESCU		Data: 2011	SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUA	
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN				
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN				