



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Proiect nr.: 25/2011
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Titlu proiect:Expertiza tehnică,Audit energetic,DALI,DTAC,PT,CS,DE, Verificare și Asistență tehnică ptr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc P 1,Aleea Potaisa,nr.1
Proiectat	teh. Mariana Moraru		Data: 2011	Faza: D.A.L.I.
Desenat	teh. Mariana Moraru			Titlu planșei: SC.34 TERASĂ propunere
				Planșa nr. A 5
				A3.2