

SITUAŢIE EXISTENTĂ



SITUAŢIE PROPUSĂ

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerinţa	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 — Proiect nr.: **25/2011**
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti **Bl. Z25, Str. TINCANI, nr.7** — Faza: **DALI**
Şef proiect	arh. Luminiţa POPESCU			
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data: 2011	Titlul planşei: **PLAN ETAJ CURENT** — Planşa nr. **A 03**
Desenat	teh. Ana DAVID			**SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA**