



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data			
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6		Proiect nr.:	
J 40 / 2127 / 2010						25/2011	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2							
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara:	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI/OTAC/PT+CS+DE		Faza:	
Șef proiect	arh. LUMINIȚA POPESCU		1:100	Verificare și Asistență tehnică și Lucrările de realizare		DALI	
Proiectat	teh. Ana DAVID			Imobil 273 locu, Sector 8, Bucuresti			
Desenat	teh. Ana DAVID		Data:	Bl. A8, Str. VALEA ARGESULUI, nr.11		Planșa nr.	
			2011	Titlul planșei: FATADA SECUNDARA		A 07	
				SITUAȚIE EXISTENTA / SITUAȚIE PROPUȘA			