


SITUAȚIE EXISTENTĂ

| Grid Line | Level (m) |
|----------------|-----------|
| Roof | +14.06m |
| Level A | +10.80m |
| Level B | +8.10m |
| Level C | +5.40m |
| Level D | +2.70m |
| Level E | ±0.00m |
| Level F | -2.50m |
| Basement Level | -1.45m |



| | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Verificator/ Expert | Nume | Semnătura | Cerința | Referat / Expertiză Nr. / Data |
| S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2 | | | | BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.: 25/2011 |
| Specificatie | NUME | Semnatura | Scara: 1:100 | Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrurile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti BI. A6, Str. VALEA ARGESULUI, nr.11 |
| Șef proiect | arh. Luminița POPESCU | | | Faza: DALI |
| Proiectat | teh. Ana DAVID | | Data: | Titlul planșei: FATADA LATERALA STANGA |
| Desenat | teh. Ana DAVID | | 2011 | Planșa nr. A 09 |