



PLAN DE SITUAȚIE

1:500



PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

1:2000



Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
J 40 / 2127 / 2010				Proiect nr.: 25/2011	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara: 1:500 1:2000	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrari de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti	
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			B.I.A.6, Str. VALEA ARGEȘULUI, Nr.11	
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN			PLAN DE SITUAȚIE	
				Faza: D.A.L.I.	
				Planșa nr. A 00	