



**CLASA DE IMPORTANTA III**  
**CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA**  
**GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II**  
**RISC MIC DE INCEDIU**

|   |                       |           |                                   |  |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|   |                       |           |                                   |  |
|   |                       |           |                                   |  |
|   |                       |           |                                   |  |
|   |                       |           |                                   |  |
| Verificator/<br>Expert  | Nume                  | Semnătura | Cerința                           | Referat / Expertiză Nr. / Data   |
| S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L<br>J 40 / 2127 / 2010<br>str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2 |                       |           | BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 | Proiect nr.:<br>25/2011  |
| Specificatie  | NUME                  | Semnatura | Scara:<br>1:100                   | Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE,<br>Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrările de reabilitare<br>termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti<br>Bloc R1, B-dul. Uverturii nr. 2 |
| Șef proiect   | arh. Luminița POPESCU |           |                                   | Faza:<br>D.A.L.I.  |
| Proiectat   | arh. Loredana PANAIT  |           | Data:<br>2011                     | Titlu planșei: PLAN SUBSOL<br>PROPUNERE  |
| Desenat   | arh. Loredana PANAIT  |           |                                   | Planșa nr.<br>A2   |