


SITUAŢIE EXISTENTĂ




SITUAŢIE PROPUSĂ

| Verificator/ Expert | Nume | Semnătura | Cerinţa | Referat / Expertiză Nr. / Data |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L<br>J 40 / 2127 / 2010<br>str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2 | | | | BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 | Proiect nr.: **25/2011** |
| Specificatie | NUME | Semnatura | Scara: 1:100 | Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE. Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti **Bl. Z25, Str. TINCANI, nr.7** | Faza: **DALI** |
| Şef proiect | arh. Luminiţa POPESCU | | | | |
| Proiectat | teh. Ana DAVID | | Data: 2011 | Titlul planşei: **PLAN TERASA** **SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA** | Planşa nr. **A 05** |
| Desenat | teh. Ana DAVID | | | | |

A1