


SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator / Expert		Nume		Semnătura	Cerința		Referat / Expertiză Nr. / Data		Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.		J 40 / 2127 / 2010		str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam.8, sector 2		BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6		Faza: DALI	
Specificativ Nume		Semnătura		Scara:		1/100		Titlu proiect: Expertiză tehnică, Audit energetic, DAU/DACPP/RSDE	
Sf. proiect: arh. Luminița POPESCU		Data:		2011		Verificare și aprobare tehnică și energetică la măsurare		Titlu proiect: PLAN PARȚIAL	
Proiectant: arh. Ana DAVID		Data:		2011		Titlu proiect: PLAN PARȚIAL		SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	
Desenat: arh. Ana DAVID		Data:		2011		Titlu proiect: PLAN PARȚIAL		SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	