

SITUAȚIE EXISTENTĂ

The drawing is a cross-section of a building with the following details:

- Grid Lines:** Columns 1, 2, 3, 4 and Levels A, B, C, D, E, F.
- Roof:** Flat roof at elevation +14.06m.
- Floors:**
 - Level A: +10.80m
 - Level B: +8.10m
 - Level C: +5.40m
 - Level D: +2.70m
 - Level E: ±0.00m (Ground Level)
 - Level F: -1.45m (Basement Level)
- Structure:** A central core with two columns (2 and 3) and a side section with one column (1). The core has a staircase and a ramp.
- Ground:** The ground level is at ±0.00m. The terrain slopes down from left to right, reaching -2.50m at the right edge.

5	6	7	8
----------	----------	----------	----------

SITUAȚIE PROPUȘĂ

The diagram illustrates a proposed architectural section of a building facade. It shows various insulation layers and their relative elevations:

- Elevations (from top to bottom):** +10.80m, +8.10m, +5.40m, +2.70m, ±0.00m, -1.45m, and -2.50m.
- Insulation Layers:**
 - Balustradă metalică de protecție**: Metal protection railing at the top.
 - termoizolație sticlă ou polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime**: 10cm thick expanded polystyrene glass wool insulation.
 - Termoisolant cu polistiren expandat ignifugat 10 cm grosime finisaj tencuială decorativă**: 10cm thick expanded polystyrene insulation with decorative plaster finish.
 - termoizolație scuturi sau polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime până la 30cm sub nivelul acului**: 10cm thick extruded polystyrene insulation up to 30cm below the roof level.

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.: 25/2011	
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100 Data: 2011	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrările de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. A30, Str. TIMISUL DE SUS, nr.30 Titlul planșei: FATADA LATERALA DREAPTA SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA	
Şef proiect	arh. Luminița POPESCU				Faza: DALI
Proiectat	teh. Ana DAVID				Planșa nr. A 08
Desenat	teh. Ana DAVID				

5	6	7	A3
----------	----------	----------	-----------

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrările de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti BI. A30, Str. TIMISUL DE SUS, nr.30	Faza: DALI
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU				
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data:	Titlul planșei: FATADA LATERALA DREAPTA SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUȘA	Planșa nr. A 08
Desenat	teh. Ana DAVID		2011		